

	Snelle eerste stap	Makkelijk handmatig meten	Direct automatisch meten
			
Waarom?	OEE 'in de vingers krijgen' met papier meting. (kruisjes kaart)	Direct OEE inzicht en geen dubbel invoerwerk (kruisjeskaart online)	Direct OEE inzicht en operators ontlasten
Invoertijd	1 dag - 2 weken	1 dag - 2 weken	2 weken - 8 weken
Invoering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Configuratie</li> <li>2) Training</li> <li>3) Start meting</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Configuratie</li> <li>2) Training</li> <li>3) Start meting</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inventarisatie hardware</li> <li>2) Configuratie</li> <li>3) Training</li> <li>4) Pilot</li> <li>5) In gebruik name</li> </ol>
Kennisniveau OEE	géén	bepakt	ervaren
Wanneer inzicht	volgende dag	einde dienst	direct
Detail inzicht	bepakt	flexibel	uitgebreid
Operator belasting	op papier bijhouden en invullen in Cierpa OEE	op computer bijhouden	alleen verrijken data